Besiktningsprotokoll

Nordenskiöldsgatan 14-16

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2017:10-OVK 3

Referens nr:	A

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Olivedal 12:12		Byggnadens adress Nordenskiöldsgatan 14-16		Postnr	Ort Göteborg
Byggnadsägaren Walter Lundborg Byggnads AB		Postadress Nordenskiöldsgatan 16		Postnr	Ort
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort
Fastighetsansvarig/Förvaltare Tim Lundborg			Telefonnr	Fax / e-post Tim@lundborg.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostäder kontor,butik		BRA i m²	Antal lägenheter / Antal lokaler 5

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes. kat	Besiktningsdatum	Besiktn. resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
FF 1a,b FF2a,b,FF Kök	7	2024-02-13	G		2030-02-13	B:1	
TA1,TA2	6	2024-02-13	G		2030-02-13	B:2	
						B:3	

Samtliga ventilationssystem för byggnaden ingår i besiktningen ☒ Nej ☐ Ja

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman Tommy Larsen		Telefonnr 0737-770940	Fax / e-post Tommy@evtab.se	
Företag TL EVT AB		Postadress Slottsskogsgatan 43C	Postnr 41470	Ort Göteborg
Certifieringsorgan Rise	Cert.nummer 0967/03	Giltighetstid 2028-12-13	Behörighetsnivå Riks K	
Ort för underskrift Göteborg		Namnteckning		
Datum för underskrift 2024-02-13				

Besiktningsprotokoll

Nordenskiöldsgatan 14-16

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	B:1
	FF 1a,b FF2a,b,FF	

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat (0-2)	Resultat
Olivedal 12:12		Frånluft	7	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
FF1 a.b FF 2 a,b	-		Vind		sep.protokoll	uppg.14,16
FF kök	-		Tak		sep.prptokoll	catering
	-					
	-					
	-					

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	Kostnad
1.1	Ritningar			-	
1.2	DU-instruktioner				
1.3	Föregående OVK-protokoll			-	
1.4	Proj. värden/luftflödesprot.				
1.5	Övrigt			-	
2	Föroreningar				
2.1	Uteluftskanal			-	
2.2	Filterdel				
2.3	Batterier			-	
2.4	VVX				
2.5	Fläktdel			-	
2.6	Kanaler				
2.7	Don			-	
2.8	Rensningsmöjligheter				
2.9	Fläktrum			-	
2.10	Övrigt				
3	Funktioner			-	
3.1	Filterdel				
3.2	Batterier			-	
3.3	VVX				
3.4	Spjäll			-	
3.5	Styr/Regler/Övervakning				
3.6	Fläktar			-	
3.7	Luftflöden				
3.8	Kanaler			-	
3.9	Don				
3.10	Övrigt			-	
4	Klimat				
4.1	Temperatur			-	
4.2	Odör				
4.3	Drag			-	
4.4	Ljud				
4.5	Brukarsynpunkter			-	
4.6	Övrigt				

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. beteckn.	Besiktning	Datum
	Återkommande besiktning	D: Åtgärder		Förra besiktning	
		L: Flöde/Drifttid/Effekt		Denna besiktning	2024-02-13
		E: Aggregatprot		Nästa besiktning	2030-02-13
		Intyg		Ombesiktning	

Besiktningsprotokoll

Nordenskiöldsgatan 14-16

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	B:2
	TA1,TA2	

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat (0-2)	Resultat
Olivedal 12:12		Tilluft	6	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
TA1	T		Källare UC		sep.protokoll	allmäna ytor
TA2	T		Källare UC		sep.protokoll	kontor
	-					
	-					
	-					

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	Kostnad
1.1	Ritningar			-	
1.2	DU-instruktioner				
1.3	Föregående OVK-protokoll			-	
1.4	Proj. värden/luftflödesprot.				
1.5	Övrigt			-	
2	Föroreningar				
2.1	Uteluftskanal			-	
2.2	Filterdel				
2.3	Batterier			-	
2.4	VVX				
2.5	Fläktdel			-	
2.6	Kanaler				
2.7	Don			-	
2.8	Rensningsmöjligheter				
2.9	Fläktrum			-	
2.10	Övrigt				
3	Funktioner			-	
3.1	Filterdel				
3.2	Batterier			-	
3.3	VVX				
3.4	Spjäll			-	
3.5	Styr/Regler/Övervakning				
3.6	Fläktar			-	
3.7	Luftflöden				
3.8	Kanaler			-	
3.9	Don				
3.10	Övrigt			-	
4	Klimat				
4.1	Temperatur				
4.2	Odör				
4.3	Drag				
4.4	Ljud				
4.5	Brukarsynpunkter				
4.6	Övrigt				

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. beteckn.	Besiktning	Datum
	Återkommande besiktning	D: Åtgärder		Förra besiktning	
		L: Flöde/Drifttid/Effekt		Denna besiktning	2024-02-13
		E: Aggregatprot		Nästa besiktning	2030-02-13
		Intyg		Ombesiktning	

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress
Olivedal 12:12	Nordenskiöldsgatan 14-16
Internt byggnadsnamn	

Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningsdatum	Nästa besiktning
FF 1a,b FF2a,b,FF Kök	G	2024-02-13	2030-02-13
Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningsdatum	Nästa besiktning
TA1,TA2	G	2024-02-13	2030-02-13
Systemnummer	Resultat av kontrollen	Besiktningsdatum	Nästa besiktning

Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Rise	0967/03	2028-12-13	Riks K
Besiktningsman		Namnteckning	
Tommy Larsen			
Ort för underskrift	Datum för underskrift		
Göteborg	2024-02-13		

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anmärkning